

**УТ АМПЕРМЕТР
АПТ-0,28/3**

Амперметр постоянного тока.

40 Ампер

Напряжение питания 12 ÷ 20В
Потребляемый ток < 20mA

