

УТ АМПЕРМЕТР  
**АПТ-0,36/3**

Амперметр постоянного тока.

**40 Ампер**

Напряжение питания  $12 \div 20\text{В}$   
Потребляемый ток  $< 20\text{мА}$

