

УТ АМПЕРМЕТР
АПТ-0,8/3

Амперметр постоянного тока.

40 Ампер

Напряжение питания $12 \div 20\text{В}$
Потребляемый ток $< 20\text{мА}$

